

高可靠性

挤奶点操作控制系统是最易出问题的地方，以下可靠性试验，让您感受PR3100是如何设计制造的：

重复揿按钮



70C°度高温



高压水冲



从1米高处反复自由落下



冰冻（-40C°度低温）